

## **Zápis č. 2/2022**

### **Ze společného zasedání Provozní komise ZO DP-ED, zástupců OSPEA, ZO OSD, ZO FVZ-MHD a NOSDDPP konané 4.2.2022 ve vozovně Žižkov**

#### **Přítomni:**

Za ZOOS DP-ED: p. Hejlík (ŽI), Ryba (SA)

Za OSPEA: p. Mařík, Pokorný (HL), Parma, Vilímek (KO)

Za 100510 : p. Herfurth

#### **Informace od pana Herfurtha**

Výluka Palackého nám. – Výtoň:

15. 2. 2022 – 1. 4. 2022

linka 2 – zkrácení od Sídliště Petřiny na Malostranskou a jednosměrným objezdem přes Právnickou fakultu zpět na Sídliště Petřiny

linka 3 – objezd přes Botanickou zahradu, v odpolední špičce vložena pořadí Bílá labuť – Nádraží Braník

linka 4 – zkrácení od Sídliště Barrandov na Smíchovské nádraží

linka 7 – odklon přes Vršovické nám. – I. P. Pavlova – Palackého nám.

linka 17 – objezd přes Botanickou zahradu a Národní třídu; přestávky na konečných

linka 21 – zrušena

linka 24 – prodloužena na Kubánské náměstí, večerní a víkendový provoz pouze v úseku Bílá labuť – Kubánské nám.; přestávky ve smyčce Kubánské náměstí

Z důvodu úspory vozů bylo možné zrušit střídané přestávky a převést je na konečné v celém období všedního dne u linek: 1, 6, 11, 14, 25.

## Nové podmínky Provozní komise

- 1) Zabezpečit jednokolejný úsek u Pražské tržnice instalací SSZ z důvodu velmi špatných rozhledových podmínek. Současné uspořádání vůbec ignoruje pohyb vozidel stavby, zhoršení výhledu při zhoršení povětrnostních podmínek (mlha) apod.
- 2) Provozní komise žádá o vyřešení situace okolo situace s toaletami v obratišti Výstaviště. Mobilní buňky jsou nevyhovující.
- 3) Provozní komise stále trvá na vyřešení problému s topením v druhých kabinách vozů KT8D5 RN2P.
- 4) Prodloužit cyklus SSZ v zastávce Obora hvězda do centra.



- 5) Snížit intenzitu jasu na SSZ v křižovatce Újezd x Hellichova.
- 6) Nainstalovat magnetickou sekci mezi zastávkami Křížová x Braunova směr konečná zastávka Radlická.
- 7) Jak vypadá situace s výměnou tlačítek ovládání dveří, případně požadavku na plošinu cestujícími u vozů KT8D5 RN2P ev. č. 9099 až 9103 a vozu T3 PLF 8285. Byla slíbena výměna dokonce roku 2021 a naopak vůz ev. č. 9103 i přes tento požadavek zařazen nově s tlačítky, která jsou z důvodu i bezpečnosti provozu nevyhovující.
- 8) Požádat TSK o instalaci tvarovek (bumlíků) před SSZ na křižovatce nám. Jana Palacha x Křížovnická od Mánesova mostu
- 9) Na vozech T3 PLF nainstalovat do zadní části vozu informační panel s číslem linky a směrem jízdy
- 10) Při rozpojování souprav na noční vozy zajistit řádné umytí čelních skel druhých vozů. Zůstávají mastné a špinavé od grafitu pantografu prvního vozu
- 11) Po přejezdu nekolejových vozidel zůstávají často zablokované ROV spodní Palmovka, Lidická směr Anděl, Palackého most od Anděla apod.

**Příští jednání Provozní komise proběhne 4.3.2022 od 8:00 hod ve voz. Žižkov**

Zapsal: Polák